GE-HÅNDBOKA · RUTINE · 2.04 ARBEIDSOPERASJONER

Befaring

Dokumentnr.	GE-2.04-18 R
Type	Rutine
Kapittel	2.04 Arbeidsoperasjoner
Gjelder for	Alle ansatte, innleide og underentreprenører som deltar på befaring for Gjerdalen, før anbud, før oppstart og underveis i prosjekter
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 45001 8.1; Arbeidsmiljøloven § 4-4; Håndbok N301
Erstatter	SmartDok 0204-200 R

1. Formål og omfang

Rutinen skal hindre at personell eller tredjepart blir skadet under befaring. Den gjelder alle befaringer Gjerdalen deltar i, for eksempel befaring før anbud, oppstartsbefaring, befaring med byggherre og nabo, og befaring underveis i prosjektet.

Befaringer kan foregå både i trafikkert område og i uberørt («jomfruelig») terreng. Det kan være stor risiko ved å ferdes nær vann, strøm og trafikk.

2. Ansvar

Rolle	Ansvar
Prosjektleder / den som kaller inn til befaring	Planlegger befaringen, vurderer kjente farer på stedet og informerer deltakerne om dem.
Alle deltakere	Viser aktsomhet overfor seg selv og andre, bruker nødvendig verneutstyr og er minst mulig til hinder for tredjepart.

3. Arbeidsgang

3.1 Før befaringen

1. Finn ut hvor befaringen skal foregå, og hva slags område det er: veg, byggeplass, terreng, langs vann eller nær el-anlegg.
2. Ta med synlighetsklær og annet verneutstyr som passer stedet, se **GE-2.01-03 R**. Skal du inn på en byggeplass eller et anlegg, gjelder kravene til verneutstyr der.
3. Skal du befare alene i ulendt terreng, ved vann eller på avsidesliggende steder: si fra til noen om hvor du skal og når du regner med å være tilbake, og ha med mobiltelefon. Se **GE-2.01-04 R** Krav til alenearbeid.
4. Noen områder har egne regler for adgang, for eksempel jernbane, nettstasjoner og anlegg i drift. Avtal befaringen med eieren på forhånd.

3.2 Under befaringen

1. Vis aktsomhet når du ferdes. Se deg for, særlig i bratt, glatt og ulendt terreng.
2. Bruk synlighetsklær ved behov. Langs trafikkert veg skal de alltid brukes.
3. Må du parkere langs veg: velg et sted der bilen er minst mulig til hinder for annen trafikk, og bruk varselblink eller arbeidslampe.
4. Vær varsom ved vann, elver og bekker. Gå ikke ut på is eller ut i strømmende vann.
5. Hold avstand til strømførende anlegg som luftlinjer, nettstasjoner og kabelskap. Se **GE-2.04-06 R**.
6. Gå ikke ned i kummer, sjakter eller gravegroper under befaringen. Kummer kan inneholde farlige gasser, se **GE-2.04-24 R**.

7 Gå aldri inn i et område der det sprenges, graves eller kjøres maskiner, uten avtale med den som leder arbeidet der.

Viktig: Det kan være stor risiko ved å ferdes nær vann, strøm og trafikkert område. Vær varsom, og avbryt befaringen hvis forholdene blir farlige.

3.3 Etter befaringen

- Noter farer du har sett, slik at de kan tas med i risikovurdering, SJA og HMS-plan for prosjektet (**GE-2.02-08 R** og **GE-2.02-10 R**).
- Ta bilder ved behov, for eksempel av eksisterende skader på omgivelsene.

4. Kontroll, registrering og dokumentasjon

- Farer som blir funnet under befaringen, tas med i risikovurderingen for prosjektet.
- Uønskede hendelser under befaring, også nestenulykker, meldes som RUH i SmartDok.

5. Referanser

- Arbeidsmiljøloven § 4-4
- Statens vegvesen håndbok N301 Arbeid på og ved veg
- **GE-2.01-03 R** Bruk av personlig verneutstyr
- **GE-2.01-04 R** Krav til alenearbeid
- **GE-2.02-08 R** Risikovurdering i prosjekt
- **GE-2.02-10 R** Sikker jobbanalyse (SJA)
- **GE-2.04-06 R** Arbeid ved høyspentledninger – luftlinje
- **GE-2.04-19 R** Arbeidsvarsling
- **GE-2.04-24 R** Arbeid på VA-anlegg

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok 0204-200 R.	Daglig leder