# Bruk av snøfreser

| | |
|---|---|
| **Dokumentnr.** | GE-2.05-12 R |
| **Type** | Rutine |
| **Kapittel** | 2.05 Bruk av maskiner og utstyr |
| **Gjelder for** | Maskinkjørere i Gjerdalen, innleide og underentreprenører som bruker snøfres på bæremaskin eller som egen maskin |
| **Revisjon / dato** | Rev. 01 · Utkast |
| **Utarbeidet av** | HMS- og kvalitetsleder |
| **Godkjent av** | Daglig leder |
| **Krav og grunnlag** | ISO 45001 8.1; Forskrift om utførelse av arbeid kap. 10 og 12; Vegtrafikkloven |
| **Erstatter** | SmartDok 0205-031 R |

## 1. Formål og omfang

Rutinen skal hindre skader og ulykker ved bruk av snøfres, for eksempel ved vinterdrift og vintervedlikehold, fjerning av brøytekanter og rydding av plasser og fortau.

## 2. Ansvar

| Rolle | Ansvar |
|---|---|
| Anleggsleder | Planlegger fresingen (sted, tid på døgnet og trafikk) og sørger for opplæring og arbeidsvarsling. |
| Maskinkjører | Har ansvaret for rutinen. Kjører etter rutinen og har ansvaret for kastestrålen. |

## 3. Arbeidsgang

### 3.1 Før bruk

**Opplæring og kompetanse**

- Maskinkjøreren skal ha dokumentert opplæring for bæremaskinen og i bruk av fresen, se **GE-2.05-11 R** og **GE-1.03-09 R**.

**Daglig kontroll**

1. Sjekk at fresen er låst til bæremaskinen, og at vern og kasterør er hele.
2. Sjekk at gult blinklys, arbeidslys og markering virker.
3. Gjør deg kjent med området som skal freses: bygninger, parkerte biler, skilt, gjerder og luftlinjer.
4. Fyll ut skjema for daglig kontroll, se **GE-2.07-03 R** Kontroll av maskiner.

### 3.2 Under bruk

- Bruk godkjente arbeidsklær (synlighetsklær) ved arbeid på offentlig vei, se **GE-2.01-03 R**.
- Påse at ingen er nær maskinen, fresen eller skovlene.
- Styr strålen slik at mennesker, biler, bygninger og lignende ikke blir skadet. Strålen har svært stor kraft og kan inneholde isklumper og stein.
- Ved fresing på trafikkert vei skal fresingen fortrinnsvis foregå på høyre side.
- Sørg for god sikt rundt maskinen.
- Vis stor forsiktighet ved rygging.
- Bruk gult blinklys når
  - det utføres arbeid på offentlig vei,
  - kjøretøyet eller fresen er over 2,60 m.

**Ved stans og rengjøring**

1. Stans fresen, koble ut kraftuttaket og stopp motoren.
2. Gå aldri inn til fresen før skovlene har stanset helt.
3. Bruk egnet verktøy eller redskap, aldri hendene, når snø skal fjernes rundt skovlene.

> **Viktig:** Skovlene kan vri seg når snøtyngden fjernes. Hendene skal aldri inn i fresen.

### 3.3 Etter bruk: parkering og sikring

1. Senk fresen og parker sikkert.
2. Rengjør fresen og se over skovler og skjær.
3. Meld skader på fresen, og skader på andres eiendom, til nærmeste leder.
4. Lås maskinen.

## 4. Kontroll, registrering og dokumentasjon

- Daglig kontroll registreres på skjema i SmartDok.
- Opplæring registreres i SmartDok (kompetanse).
- Skader på biler, bygninger eller skilt, og andre uønskede hendelser, meldes som RUH i SmartDok.

## 5. Referanser

- Forskrift om utførelse av arbeid kap. 10 og 12
- Vegtrafikkloven og trafikkreglene
- **GE-1.03-09 R** Opplæring i bruk av arbeidsutstyr
- **GE-2.01-03 R** Bruk av personlig verneutstyr
- **GE-2.04-08 R** Snørydding
- **GE-2.04-09 R** Anleggsmaskiner på trafikkert område
- **GE-2.04-19 R** Arbeidsvarsling
- **GE-2.05-05 R** Bruk av traktor
- **GE-2.05-11 R** Bruk av tilleggsutstyr på anleggsmaskiner

### Revisjonshistorikk

| Rev. | Dato | Endring | Godkjent av |
|---|---|---|---|
| 01 | Utkast | Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok 0205-031 R. | Daglig leder |