GE-HÅNDBOKA · RUTINE · 2.10 YTRE MILJØ

Arbeid med uønskede plantearter

Dokumentnr.	GE-2.10-11 R
Type	Rutine
Kapittel	2.10 Ytre miljø
Gjelder for	Maskinkjørere, lastebilsjåfører, fagarbeidere og underentreprenører som utfører arbeid i områder med fremmede eller uønskede plantearter
Revisjon / dato	Rev. 01 · Utkast
Utarbeidet av	HMS- og kvalitetsleder
Godkjent av	Daglig leder
Krav og grunnlag	ISO 14001 8.1; Naturmangfoldloven § 28; Forskrift om fremmede organismer
Erstatter	SmartDok 0210-290 R

1. Formål og omfang

Rutinen skal ta vare på den naturlige floraen i anleggsområdene ved at vi ikke sprer fremmede eller uønskede plantearter med maskiner, utstyr og masser.

Dette er arbeidsinstruksen for dem som utfører arbeidet i et område der det er funnet fremmede arter og det finnes en tiltaksplan. Kartlegging, varsling og utarbeidelse av tiltaksplanen styres av anleggsleder etter **GE-2.10-05 R** Håndtering av uønskede plantearter. De to rutinene hører sammen. Er det forskjell mellom dem og tiltaksplanen for prosjektet, gjelder tiltaksplanen.

2. Ansvar

Rolle	Ansvar
Anleggsleder	Sørger for at alle som skal arbeide i området, kjenner tiltaksplanen og forekomstene før arbeidet starter, og følger opp at rutinen følges.
Maskinkjører	Arbeider etter tiltaksplanen, rengjør maskin og utstyr og fører rengjøringen i dagboken.
Lastebilsjåfør	Dekker til massene under transport og leverer dem bare på avtalt eller anvist sted.
Fagarbeider/hjelpearbeider	Arbeider etter tiltaksplanen, rengjør håndverktøy og melder fra om nye funn.

3. Arbeidsgang

3.1 Før arbeidet

1. Gå gjennom tiltaksplanen med anleggsleder. Sjekk hvor forekomstene er merket i terrenget og på kartet.
2. Planlegg rekkefølgen slik at du arbeider i rene områder først og i områder med fremmede arter til slutt, eller rengjør utstyret mellom.

3.2 Under arbeidet

1. Utfør arbeidet etter tiltaksplanen.
2. Masser med fremmede arter skal ikke blandes med rene masser og ikke flyttes ut av området, med mindre tiltaksplanen sier det.
3. Dekk til massene under transport, slik at frø og plantedeler ikke spres.
4. Lever massene bare på avtalt eller anvist område, deponi eller godkjent mottak.
5. Finner du nye forekomster, stans arbeid som kan spre arten, og meld fra til anleggsleder. Anleggsleder følger **GE-2.10-05 R**.

> **Viktig:** Kjempebjørnekjeks og tromsøpalme: bruk heldekkende klær, hansker og visir. Plantesaften gir brannskader på huden i sollys. Får du saft på huden, vask med såpe og vann med en gang, og hold huden unna sollys.

3.3 Rengjøring av maskiner og utstyr

1. Rengjør maskiner og utstyr for jord og plantedeler før de forlater området med fremmede arter, og alltid når oppdraget er ferdig.
2. Rengjør på stedet eller på avtalt vaskeplass der vaskevann og rester ikke sprer artene videre.
3. Før rengjøringen i dagboken, se **GE-3.05-05 R** Dagbok byggeplass.

3.4 Etter arbeidet

1. Rydd opp etter tiltaksplanen.
2. Gi beskjed til anleggsleder når arbeidet og oppryddingen er ferdig, slik at dokumentasjonen kan sendes til byggherren.

4. Kontroll, registrering og dokumentasjon

- Rengjøring av maskiner og utstyr føres i dagboken.
- Levering av masser dokumenteres med sted og mengde etter avtale med byggherren.
- Nye funn og brudd på tiltaksplanen registreres som RUH i SmartDok.
- Anleggsleder kontrollerer at oppryddingen er gjort etter tiltaksplanen, og sender dokumentasjonen til byggherren.

5. Referanser

- Naturmangfoldloven § 28 (aktsomhetsplikt ved fremmede organismer)
- Forskrift om fremmede organismer
- Tiltaksplan for prosjektet
- **GE-2.01-03 R** Bruk av personlig verneutstyr
- **GE-2.02-08 R** Risikovurdering i prosjekt
- **GE-2.04-21 R** Masseflytting
- **GE-2.10-05 R** Håndtering av uønskede plantearter
- **GE-3.05-05 R** Dagbok byggeplass

Revisjonshistorikk

Rev.	Dato	Endring	Godkjent av
01	Utkast	Første utgave i GE-håndboka. Skrevet om fra SmartDok 0210-290 R.	Daglig leder